Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1019	1019	0	664	174	139	42	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1316	1316	0	780	261	209	66	0	0
из них женщин	298	298	0	210	25	60	3	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба главного механика (09), Участок обслуживания механического оборудования (0901), 138,Машинист крана (крановщик) (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного механика (09), Участок обслуживания механического оборудования (0901), 138,Машинист крана (крановщик) (5, 6 разряда)	В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха машиниста крана соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Служба главного механика (09), Участок обслуживания механического оборудования (0901), 138,Машинист крана (крановщик) (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Служба главного механика (09), Группа разработки, сопровождения документации и диагностики оборудования разделительного производства (0903), 649,Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Служба главного механика (09), Группа разработки, сопровождения документации и диагностики оборудования разделительного производства (0903), 650,Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 740,Инженер по качеству (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 741,Руководитель группы (заместитель начальника отдела)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 742,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 743,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 744,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 745,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 747,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 748,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 750,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 751,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 752,Контролер основного производства (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 753,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 754,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 755,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 756,Контролер основного производства (5 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 757,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 757,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 758,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 758,Контролер основного производства (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 759,Контролер основного производства (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 760,Контролер основного производства (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел технического контроля (12), Группа технического контроля товарной продукции (1211), 761,Инженер по качеству (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел охраны труда (13), Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 772,Лаборант по анализу газов и пыли (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел охраны труда (13), Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 773,Лаборант по анализу газов и пыли (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел охраны труда (13), Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 774,Лаборант по анализу газов и пыли (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел охраны труда (13), Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 775,Лаборант по анализу газов и пыли (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел охраны труда (13),	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного			

Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 776,Лаборант по анализу газов и пыли (5, 6 разряда)	органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
Отдел охраны труда (13), Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 777,Инженер-химик (ведущий, без категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел охраны труда (13), Лаборатория производственно-санитарного контроля (1302), 778,Инженер-химик (ведущий, без категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 871,Инженер-радиохимик (2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 872,Ведущий инженер-радиохимик	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 873,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 874,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 875,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 876,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 877,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 878,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Химико-аналитическая лаборатория (1604), Группа радиохимического анализа (160405), 879,Инженер-радиометрист	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Лаборатория технологического контроля и пробоподготовки (1613), Группа подготовки и передачи проб (161303), 881,Аппаратчик опытных процессов (6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Лаборатория технологического контроля и пробоподготовки (1613), Группа подготовки и передачи проб (161303),	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

882,Аппаратчик опытных процессов (6, 7 разряда)	и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Центральная заводская лаборатория (16), Лаборатория технологического контроля и пробоподготовки (1613), Группа подготовки и передачи проб (161303), 883,Аппаратчик опытных процессов (6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Лаборатория технологического контроля и пробоподготовки (1613), Группа подготовки и передачи проб (161303), 884,Инженер (2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Лаборатория технологического контроля и пробоподготовки (1613), Группа подготовки и передачи проб (161303), 885,Инженер (2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Группа спецучета (1614), 887,Аппаратчик опытных процессов (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Центральная заводская лаборатория (16), Группа спецучета (1614), 888,Аппаратчик опытных процессов (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Группа спецучета (1614), 889,Инженер по спецучету (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Группа обслуживания аналитического оборудования (1615), 899,Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Группа обслуживания аналитического оборудования (1615),	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с	Снижение неблагоприятного воздействия			

901,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6 разряда)	целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Группа обслуживания аналитического оборудования (1615), 902,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Центральная заводская лаборатория (16), Группа обслуживания аналитического оборудования (1615), 905,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Производственно-технологическая служба разделительного производства (25), Наладочный участок (2505), Технологическая группа обследования ГЦ и экспериментальных работ (250502), 948,Инженер-технолог (ведущий, без категории, 1, 3 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Производственно-технологическая служба разделительного производства	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

(25), Наладочный участок (2505), Технологическая группа обследования ГЦ и экспериментальных работ (250502), 949,Инженер-технолог (ведущий, без категории, 1, 3 категории)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Производственно-технологическая служба разделительного производства (25), Наладочный участок (2505), Технологическая группа обследования ГЦ и экспериментальных работ (250502), 950,Инженер-технолог (ведущий, без категории, 1, 3 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Производственно-технологическая служба разделительного производства (25), Наладочный участок (2505), Технологическая группа обследования ГЦ и экспериментальных работ (250502), 951,Инженер-технолог (ведущий, без категории, 1, 3 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Производственно-технологическая служба разделительного производства (25), Наладочный участок (2505), Технологическая группа обследования ГЦ и экспериментальных работ (250502), 952,Инженер-технолог (ведущий, без категории, 1, 3 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Контрольно-методическая группа по	Ведение учета фактора времени, изменение	Снижение			

хранению и обращению со спецпродукцией (43), 956,Инженер (контролер, 1, 2 категории)	расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Контрольно-методическая группа по хранению и обращению со спецпродукцией (43), 957,Инженер (контролер, 1, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1027,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1028,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1029,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1030,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

1031,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	органов слуха				
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1032,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1033,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1034,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1035,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1036,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1055,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1056,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1091,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1092,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1093,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1094,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех обогащения урана (47), Служба энергетика (4703), 1095,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1168,Аппаратчик воздухоразделения (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1169,Машинист воздухоразделительных установок (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1169,Машинист воздухоразделительных установок (5, 6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1170,Машинист компрессорных установок (4, 5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1171,Машинист компрессорных установок (4, 5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1172,Машинист насосных установок (5,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

6 разряда)					
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1173,Машинист холодильных установок (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1174,Машинист холодильных установок (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1175,Машинист холодильных установок (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1177,Слесарь аварийно-восстановительных работ (5, 6, 7 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1178,Слесарь аварийно-восстановительных работ (5, 6, 7 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Участок эксплуатации (4801), 1179,Слесарь аварийно-восстановительных работ (5, 6, 7 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1186,Слесарь аварийно-восстановительных работ (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1186,Слесарь аварийно-восстановительных работ (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1187,Слесарь аварийно-восстановительных работ (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1187,Слесарь аварийно-восстановительных работ (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1188,Слесарь аварийно-восстановительных работ (7 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1188,Слесарь аварийно-восстановительных работ (7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1188,Слесарь аварийно-восстановительных работ (7 разряда)	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1189,Токарь (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1189,Токарь (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1190,Электрогазосварщик (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1190,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Группа подготовки производства и ППР (4802), 1190,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места местными отсосами	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1194,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1195,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1196,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1197,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1198,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1199,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1200,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1201,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1202,Слесарь по контрольно-	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разряда)					
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1203,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1204,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1205,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Энергоцех (48), Электротехнический участок (4803), 1206,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1212,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1213,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1214,Инженер-технолог (без категории, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1215,Инженер-технолог (без категории, 2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1216,Инженер-технолог (без категории, 2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1217,Инженер-технолог (без категории,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

2, 3 категории)					
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1218,Инженер-технолог (без категории, 2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1219,Инженер-технолог (без категории, 2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1220,Инженер-технолог (без категории, 2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1223,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1224,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1225,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1226,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1227,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1228,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1229,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

1230,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	органов слуха				
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1231,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1232,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1233,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1234,Аппаратчик газоразделительного производства (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Технологический участок (5301), 1237,Инженер-технолог (1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1241,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1241,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1242,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1242,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1243,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1243,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1244,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1244,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1245,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1245,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1246,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5,	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

6, 7 разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1246,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1247,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1247,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1248,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1248,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1249,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1249,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1250,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1250,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1251,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба механика (5302), 1251,Слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства (4, 5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1252,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1253,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1254,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1255,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5,	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

6, 7 разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1256,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1257,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1258,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба энергетика (5303), 1259,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1263,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1263,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1264,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1264,Электромеханик по средствам автоматики и приборам	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

технологического оборудования (5, 6 разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1265,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1265,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1266,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1266,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1267,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1267,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1268,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Служба прибориста (5304), 1268,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1273,Инженер-технолог (1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1273,Инженер-технолог (1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1274,Инженер-технолог (1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1274,Инженер-технолог (1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1275,Инженер-технолог (без категории, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1275,Инженер-технолог (без категории, 3 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

1276,Инженер-технолог (2, 3 категории)					
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1276,Инженер-технолог (2, 3 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1277,Инженер-технолог (2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1277,Инженер-технолог (2, 3 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1278,Инженер-технолог (2, 3 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1278,Инженер-технолог (2, 3 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1280,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1280,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Группа эксплуатации (530601), 1281,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 6, 7 разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа эксплуатации (530601), 1281,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1282,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1282,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1283,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1283,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

1284,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)					
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1284,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1285,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1285,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1286,Инженер-технолог (2 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Группа учета (530602), 1286,Инженер-технолог (2 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1287,Инженер-технолог (без категории, 2 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306),	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Товарная группа (530603), 1287,Инженер-технолог (без категории, 2 категории)					
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1288,Инженер-технолог (без категории, 2 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1288,Инженер-технолог (без категории, 2 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1289,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1289,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1290,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1290,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1291,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1291,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1292,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех по производству изотопов (53), Химико-технологический участок (5306), Товарная группа (530603), 1292,Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (5, 7 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Метрологическая служба (17), Группа обеспечения единства измерений (1703), 1334,Инженер по метрологии (1, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Метрологическая служба (17), Группа обеспечения единства измерений (1703), 1335,Инженер по метрологии (1, 2	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

категории)	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), 1352,Специалист (по организации хозяйственной деятельности)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), 1352,Специалист (по организации хозяйственной деятельности)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), 1352,Специалист (по организации хозяйственной деятельности)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1353,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1353,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003),	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1353,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)					
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1354,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1354,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1354,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1355,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1355,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1355,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разрядов)					
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1356,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1356,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1356,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1357,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1357,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1357,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1358,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1358,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1358,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1359,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1359,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1359,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70),	Для снижения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

Технологический участок регенерации (7003), 1360,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1360,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1360,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1362,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1362,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1362,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

(7003), 1363,Инженер-технолог (1 категории)	органов слуха				
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1363,Инженер-технолог (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1363,Инженер-технолог (1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1364,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1364,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1364,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1365,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1365,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1365,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1366,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1366,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1366,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1367,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70),	Ведение учета фактора времени, изменение	Снижение			

Технологический участок регенерации (7003), 1367,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1367,Инженер-технолог (без категории, 3, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1368,Начальник участка (технологического, заместитель начальника цеха)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1368,Начальник участка (технологического, заместитель начальника цеха)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Технологический участок регенерации (7003), 1368,Начальник участка (технологического, заместитель начальника цеха)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1370,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1370,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1370,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1371,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1371,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1371,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1372,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70),	Ведение учета фактора времени, изменение	Снижение			

Служба энергетика (7006), 1372,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1372,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1373,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1373,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1373,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1374,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006),	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

1374,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1374,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1375,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1375,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1375,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1376,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1376,Электромонтер по ремонту и	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с	Снижение неблагоприятного воздействия			

обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1376,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1377,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1377,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1377,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1378,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1378,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4,	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

5, 6, 7 разрядов)	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1378,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1379,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1379,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1379,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1380,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1380,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1380,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1381,Начальник службы	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1381,Начальник службы	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1381,Начальник службы	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1382,Инженер-электрик (без категории, 2 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1382,Инженер-электрик (без категории, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1382,Инженер-электрик (без категории, 2 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1383,Инженер-электрик (без категории, 2 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1383,Инженер-электрик (без категории, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба энергетика (7006), 1383,Инженер-электрик (без категории, 2 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1384,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1384,Электрогазосварщик (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1384,Электрогазосварщик (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда (раб.поза) и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007),	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить	Снижение вредного воздействия химического			

1384,Электрогазосварщик (6 разряда)	время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1385,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1385,Электрогазосварщик (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1385,Электрогазосварщик (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда (раб.поза) и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1385,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1386,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1386,Электрогазосварщик (6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1386,Электрогазосварщик (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда (раб.поза) и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1386,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1387,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1387,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1387,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1388,Инженер-механик (без категории,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

2, 1 категории)					
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1388,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1388,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1389,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1389,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1389,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1390,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1390,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1390,Инженер-механик (без категории, 2, 1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1391,Начальник службы	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1391,Начальник службы	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1391,Начальник службы	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1392,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1392,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	защиты				
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1392,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1393,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1393,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1393,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1394,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1394,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1394,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1395,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1395,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1395,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1397,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1397,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70),	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного			

Служба механика (7007), 1397,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1398,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1398,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1398,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1399,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1399,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007),	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического			

1399,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)		фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1400,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1400,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1400,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1401,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1401,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1401,Слесарь по обслуживанию	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

технологического оборудования (5, 6 разрядов)					
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1402,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1402,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1402,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1403,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1403,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1403,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разрядов)					
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1404,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1404,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1404,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1405,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1405,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1405,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1406,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1406,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1406,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1407,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1407,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1407,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70),	Для снижения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

Служба механика (7007), 1408,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1408,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1408,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1409,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1409,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1409,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

1410,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	органов слуха				
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1410,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1410,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1411,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1411,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1411,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1412,Слесарь по обслуживанию	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

технологического оборудования (5, 6 разряда)					
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1412,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1412,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1661,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1661,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1661,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1662,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

разряда)					
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1662,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1662,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1663,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1663,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1663,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1664,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1664,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба механика (7007), 1664,Слесарь по обслуживанию технологического оборудования (5, 6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1414,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1414,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1414,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1415,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70),	Ведение учета фактора времени, изменение	Снижение			

Служба прибориста (7008), 1415,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1415,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1416,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1416,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1416,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1417,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008),	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

1417,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1417,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1418,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1418,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1418,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1419,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1419,Слесарь по контрольно-	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с	Снижение неблагоприятного воздействия			

измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1419,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1421,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1421,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1421,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1423,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1423,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

(5, 6, 7 разрядов)	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1423,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1424,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1424,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1424,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1425,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1425,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1425,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1426,Начальник службы	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1426,Начальник службы	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1426,Начальник службы	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1427,Инженер (приборист)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1427,Инженер (приборист)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70),	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного			

Служба прибориста (7008), 1427,Инженер (приборист)	органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1428,Инженер (приборист)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1428,Инженер (приборист)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Служба прибориста (7008), 1428,Инженер (приборист)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1429,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1429,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1429,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012),	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

1430,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)					
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1430,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1430,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1431,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1431,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1431,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1432,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

разрядов)					
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1432,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1432,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1434,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1434,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1434,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1435,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1435,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1435,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1436,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1436,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1436,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1437,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70),	Ведение учета фактора времени, изменение	Снижение			

Участок подготовки производства (7012), 1437,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1437,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1438,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1438,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1438,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1439,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

(7012), 1439,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1439,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1440,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1440,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1440,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1441,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012),	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с	Снижение неблагоприятного воздействия			

1441,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1441,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1442,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1442,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1442,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1443,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1443,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

разрядов)	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1443,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1444,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1444,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1444,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6, 7 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1445,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1445,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1445,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1446,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1446,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1446,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1447,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1447,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1447,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1448,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1448,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1448,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1449,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1449,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1449,Аппаратчик регенерации (4, 5, 6 разрядов)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1450,Инженер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1450,Инженер	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1450,Инженер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1451,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1451,Инженер-технолог	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1451,Инженер-технолог	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1452,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1452,Инженер-технолог	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1452,Инженер-технолог	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1642,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1642,Инженер-технолог	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1642,Инженер-технолог	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70),	Для снижения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

Участок подготовки производства (7012), 1453,Инженер-технолог (1 категории)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1453,Инженер-технолог (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1453,Инженер-технолог (1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1454,Инженер-технолог (1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1454,Инженер-технолог (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1454,Инженер-технолог (1 категории)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1455,Начальник участка	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического			

(7012), 1455,Начальник участка		фактора			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1456,Техник по спецучету	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок подготовки производства (7012), 1456,Техник по спецучету	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1457,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1457,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1457,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

разделительного производства (7013), 1458,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)					
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1458,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1458,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1459,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1459,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1459,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1460,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1460,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1460,Аппаратчик регенерации (5, 6 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1461,Аппаратчик регенерации (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1461,Аппаратчик регенерации (4 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

разделительного производства (7013), 1461,Аппаратчик регенерации (4 разряда)					
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1462,Аппаратчик регенерации (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1462,Аппаратчик регенерации (4 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1462,Аппаратчик регенерации (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1463,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1463,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1463,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1464,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1464,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1464,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1465,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1465,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1465,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1466,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1466,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1466,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1467,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1467,Аппаратчик регенерации (6, 7	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

разрядов)	и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1467,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1468,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1468,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1468,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1469,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1469,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1469,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1470,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1470,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1470,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1471,Аппаратчик регенерации (6, 7	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

разрядов)					
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1471,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1471,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1472,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1472,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1472,Аппаратчик регенерации (6, 7 разрядов)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе с пневмоинструментом использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1473,Инженер (1 категории)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1473,Инженер (1 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1474,Инженер (2 категории)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1474,Инженер (2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1475,Начальник участка	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех регенерации (70), Участок промывки и термической	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

ликвидации оборудования разделительного производства (7013), 1475,Начальник участка	органов слуха				
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1492,Лаборант-радиометрист (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1493,Лаборант-радиометрист (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1495,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1496,Лаборант-радиохимик (5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1497,Инженер-радиохимик (1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1498,Инженер-физик (ведущий, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Отдел производственного экологического контроля (75), Лаборатория радиоэкологического контроля (7503), 1499,Инженер-физик (ведущий, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Группа ядерной безопасности (84), 1515,Руководитель группы	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Группа ядерной безопасности (84), 1516,Инженер-технолог	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1518,Начальник лаборатории	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1519,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1520,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Лаборатория радиационного контроля (85), 1521,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1522,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1523,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1524,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

	дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты				
Лаборатория радиационного контроля (85), 1525,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1526,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1527,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1528,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с	Снижение неблагоприятного воздействия			

	целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1529,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1530,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1531,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85),	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и	Снижение неблагоприятного			

1532,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1533,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1534,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1535,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля	Ведение учета фактора времени, изменение	Снижение			

(85), 1536,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1537,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1538,Дозиметрист (4, 5, 6, 7 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1539,Дозиметрист (4, 5, 6 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Лаборатория радиационного контроля (85), 1540,Дозиметрист (4 разряда)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1544,Инженер-дозиметрист (без категории, 1, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1545,Инженер-дозиметрист (без категории, 1, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1546,Инженер-дозиметрист (без категории, 1, 2 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

Лаборатория радиационного контроля (85), 1547,Инженер-дозиметрист (ведущий, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лаборатория радиационного контроля (85), 1548,Инженер-дозиметрист (ведущий, 1 категории)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Цех сетей и подстанций (99), Участок эксплуатации (9901), 1561,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок эксплуатации (9901), 1562,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок эксплуатации (9901), 1563,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок эксплуатации (9901), 1564,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99),	Для снижения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1591,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1592,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1593,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1594,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1595,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

(990312), 1596,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)					
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1597,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1598,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1599,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа промышленной электроники (990312), 1600,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7, 8 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1607,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

автоматики (5, 6, 7 разряда)					
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1608,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1609,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1610,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1611,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1612,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1613,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	органов слуха				
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1614,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1615,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех сетей и подстанций (99), Участок релейной защиты, автоматики, измерений, телемеханики (9903), Группа обслуживания оборудования разделительного производства (990313), 1616,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5, 6, 7 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 02.09.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера по ЯРЭБ и ОТ		Меркулов С. А.	17.10.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии но проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ		Гусаров С. А.	17.10.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОМЭКР		Зюзина О. М.	17.10.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Ведущий юрист Юр. отдела		Чевелева Е. Ю.	17.10.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист 1 категории группы СТО		Цулая А. М.	17.10.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер по ОТ ООТ		Соболев В. Е.	17.10.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель ПО "ПО ЭХЗ"		Агеев П. П.	17.10.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3817		Кравченко Т. В.	02.09.16
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)